

Aizsargājošs Kokam

VASKS

Воск Защитный для Дерева

Vasku Aizsargājošs Kokam * Latviski

Vasku sastāvs uz augu eļļu bāzes paredzēts iepriekš ar linellu (bezkrāsainu vai tonētu) apstrādātu koka virsmu vaskošanai. Vaskota koka virsma ilgstoši saglabā spīdumu, iegūst papildus nodilumizturību un ūdeni atgrūdošas īpašības.

Lietošana: Vasku iespējami plānā slānītī uzklāj uz koka virsmas ar plastmasas špatellāpstiņu un izlīdzina vienmērīgā slānī. Pēc tam vasks vienmērīgi jāiepulē.

Pulēšana: Pulēt var ar kokvilnas audumu vai, lietojot viendiska mašīnu, ar „balto” disku. Pulēšanu veic tūlīt pēc vaska uzklāšanas, neļaujot tam sažūt. Lielākas virsmas ieteicams apstrādāt pa sektoriem, vai arī strādājot divatā — viens vasku uzklāj, otrs pulē. Uzklājot pārāk daudz vaska, virsma savlaicīgi nenožūst, tādēļ to nedrīkst uzklāt ar otu.

Patēriņš: atkarībā no apstrādājamās virsmas kvalitātes 20 — 40 g/m².

Īrīšana: Darbarīkus mazgāt ar terpentīnu, vaišpirtu.

Glabāšana: Uzglabāt slēgtā tarā vēsās noliktavu telpās. Garantijas glabāšanas laiks — 12 mēneši.

Drošība: Neglabāt apsildes ierīču tuvumā.

Satur: Vasks, priežu terpentīns, augu eļļu kompozīcija, stabilizējošās piedevas.

Воск Защитный для Дерева * По Русски

Восковой состав на основе растительных масел предназначен для воскования деревянных поверхностей, предварительно обработанных составами на льняном масле (бесцветными или тонированными). Покрытая воском и отполированная деревянная поверхность приобретает дополнительный блеск, износостойкость и водоотталкивающие свойства.

Нанесение: Восковой состав на деревянную поверхность наносится тонким слоем и разравнивается пластмассовым шпателем. После нанесения восковой слой полируется.

Полировка: Полировку осуществляют хлопковой тканью или однодисковой машиной с „белым” диском. Полировку осуществляют сразу после нанесения воска, не дожидаясь высыхания. Большие поверхности обрабатывают по

секторам, желательно работу производить вдвоём — один наносит воск, другой полирует. Не рекомендуется наносить воск кистью — в таком случае наносится много воска и он долго сохнет.

Расход: В зависимости от состояния поверхности 20 — 40 г/м².

Чистка: Рабочие инструменты моют скипидаром, уайтспиритом.

Хранение: Хранить в закрытой таре в прохладных складских помещениях. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Безопасность: Не складировать вблизи отопительных систем.

Состав: Воск, сосновый скипидар, композиция растительных масел, стабилизирующие добавки.



Lai atjaunotu lakas klājumu nepieciešams to pilnīgi noņemt visā telpā un uzklāt jaunu.

Чтобы восстановить лаковое покрытие необходимо его снять во всем помещении и потом нанести заново.

Lai atjaunotu vaska klājumu nepieciešams tikai novaskot nepieciešamo vietu.

Чтобы восстановить восковое покрытие необходимо обработать только нужное место.



Ļaunīgi izgarojumi /
Вредные испарения
Laka / Лак
Grīda / Пол



Vasks / Воск
Grīda / Пол

